

Lekplatsnummer/namn	Plats	Redskap	Anmärkning
2 Andersbergsparken	Andersberg	Lekställning med rutsch	Skadade vajrar/kedjor och trädetaljer
3 Södra linehedsparken	Andersberg	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt material, avser gungställning typ 3
120 Bronsåldersgatan	Bergsgård	Vippgunga typ 2a	Sprickor i sittytan med vassa kanter
120 Bronsåldersgatan	Bergsgård	Gungställning typ 1	Gungan hänger för lågt
120 Bronsåldersgatan	Bergsgård	Klätterställning	Kraftiga sprickor vid fästpunkter samt genomgående
5 Långhusallén	Brogård	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser gungställning
204 Bygget	Bygget	Gungställning typ 1	Utstickande bultar (mer än 8 mm)
15 Småttalycken	Bäckagård	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 150mm, avser 2 st gungställning
15 Småttalycken	Bäckagård	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, bakbart material, avser gungställning (1-pers)
8 Penngränd	Bäckagård	Linbana	Utstickande bultar med vassa kanter
16 Badhusgatan	Centrum	Lekskepp	Ruttna/skadade brädor med uppstickande skruv
16 Badhusgatan	Centrum	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 150mm, avser hinderbana och gungställning
16 Badhusgatan	Centrum	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt material, avser lekhus, lekskepp (2-del), gungställning typ 3 (se protokoll)
18 Stenvinkelgatan	Centrum	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, flis, stenhårt efter 200mm, avser gungställning och lekställning med rutsch
200 Kyrkobergsvägen	Eldsberga	Gungställning typ 1	För kort islagsyta
201 Trekantsgatan	Eldsberga	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 200mm, avser gungställning
31 Tjädervägen	Furet	Balansbana	Ruttna stockar med svamppåväxt och vassa kanter
36 Spetsvägen	Fyllinge	Sandlåda	Skadade/ruttna sarger med utstickande spik
36 Spetsvägen	Fyllinge	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 200mm, avser gungställning
47 Åkerslättsparken	Fyllinge	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 200mm, avser gungställning
212 Östra järnvägsgatan	Getinge	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 200mm, avser klätterställning med rutsch
220 Salviavägen	Gullbranna	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt material (300mm), avser gungställning
231 Dalavägen	Harplinge	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, hårt material (200-300mm), avser gungställning
233 Skolvägen	Holm	Gungställning typ 1	Insprängningsskydd i fallutrymmet
233 Skolvägen	Holm	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 150mm, avser bakbord, 2 st gungställning och klätterställning med rutsch
53 Långåkersvägen	Knebildstorp	Gungställning typ 1	Asfaltsbitar i det stötdämpande underlaget
53 Långåkersvägen	Knebildstorp	Balansbana	Avståndet mellan däck och sten gör att stenen hamnar i det fria utrymmet
59 Hemmansvägen	Linehed	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 150mm, avser klätterställning och 2 st gungställning

60 Elmblads väg	Lågagård	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser voltstänger och gungställning
61 Lågagårdsvägen	Lågagård	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser lekställning med rutsch
66 Trumpetvägen	Norra eketånga	Gungställning typ 1	Gungan hänger för lågt
66 Trumpetvägen	Norra eketånga	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, bakbart material (400mm), avser klätterställning, lekställning med rutsch och 2 st gungställning
252 Fornminnesvägen	Påarp	Gungställning typ 1	För kort med fallunderlag
252 Fornminnesvägen	Påarp	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt material efter 150mm, avser gungställning
254 Vitåkersvägen	Simlångdalen	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, bark, stenhårt efter 100mm, avser balansbana
254 Vitåkersvägen	Simlångdalen	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, bark, stenhårt efter 200mm, avser gungställning
256 Brogårdsgatan	Skedala	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser gungställning
256 Brogårdsgatan	Skedala	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, bakbart material, avser klätterställning med rutsch
48 Fru thotts väg	Snöstorp	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser gungställning (4-sits)
85 Slottsparken	Söder	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt material, avser klätterställning och gungställning
87 Ängsvägen	Södra eketånga	Gungställning typ 1	För kort med stötdämpande underlag
87 Ängsvägen	Södra eketånga	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser gungställning
100 Skogabyparken	Södra nyhem	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 200mm, avser gungställning
88 Margaretagatan	Södra nyhem	Sandlåda	Skadade sarger med vassa kanter
88 Margaretagatan	Södra nyhem	Gungställning typ 1	För kort med stötdämpande underlag
88 Margaretagatan	Södra nyhem	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 200mm, avser gungställning
258 Slånbärsvägen	Trönninge	Sandlåda med lekdjur	Skadade sittytor med vassa kanter
258 Slånbärsvägen	Trönninge	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, bakbar sand, avser lekställning med rutsch och gungställning
263 Backasjövägen	Tönnersjö	Gungställning typ 1	För kort islagsyta
90 Kvarterslek 3	Vallås	Gungställning typ 1	Kompisgungan hänger för lågt
97 Lönnagård	Vallås	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser klätterställning med rutsch och gungställning (2-sits)
264 Nissangatan	Åled	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser gungställning och lekställning med rutsch
114 Ryttaresvägen	Östra stranden	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 100mm, avser 3D-nät
114 Ryttaresvägen	Östra stranden	Stötdämpande underlag	Bristfälligt underlag, stenhårt efter 200mm, avser gungställning